


LES GEOPHILES GILHOCOIS



TRAVAUX RÉALISÉS SUR LA PASSERELLE LA SOURCE MARGUERITE

La passerelle de la source Marguerite s'est dégradée au fil des saisons et les bois se sont décomposés. Les Géophiles Gilhocois ont décidé de la remplacer et de la reconstruire avec des matériaux qui devront résister à l'humidité et durer dans le temps. Il faut assurer une assise correcte pour sceller la passerelle afin de sécuriser le passage des usagers. Il faut nettoyer les abords pour réaliser une fondation de chaque côté du ruisseau. La construction réalisée ne doit pas gêner l'écoulement de l'eau.



Passerelle à remplacer



Réalisation de la passerelle en atelier





Plusieurs journées sur le site seront nécessaires pour l'aménagement des berges, la réalisation d'un socle, la pose de la rambarde, la reconstruction de l'escalier et le nettoyage des abords.

